



ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació



Plànol detall - ILLA 41




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 41 / 1

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via 384-390



OBSERVACIONS GENERALS:

El conserje no m'ha deixat accedir als ascensors perquè diu que no estava avisat de la nostra visita.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 20cm, en sentit ascendent des de vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Els ascensors es troben a la primera planta, i per salvar el primer tram d'escapes hi ha una plataforma remunta-escapes.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: No s'ha pogut accedir a mesurar els ascensors.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 41 / 2

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Llançà 11



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm, en sentit ascendent des de vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta de 70cm de pas, dimensions de cabina 80x95



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 41 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Llança 9



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: S'ha habilitat una rampa per salvar el graó aïllat del vestíbul, però que no té barrera de protecció ni passamans de suport.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta de 70cm de pas, dimensions de cabina 95x85cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 41 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Llançà 7



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 12cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes


Comentaris: Ascensor antic, amb porta practicable cap a l'exterior i doble cap a l'interior de la cabina, de 70cm de pas, dimensions de cabina 80x140cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 41 / 5

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Llança 5



OBSERVACIONS GENERALS:

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Graó 12cm e` se` tit asce` de`t des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Come`taris: Porta amb marc metàl·lic fixe.



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: Asce`sor a`tic, amb porta practicable cap a l'exterior i doble cap a l'i`terior de la cabi`a, de 65cm de pas, dime`sio`s de cabi`a a 65x150cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 41 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Llançà 1-3



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 5cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Doble porta fins arribar als ascensors. Correctes; sense major observacions.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: 2 Ascensors amb 80cm de pas de porta i dimensions de cabina 96x120cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació



Plànol detall - ILLA 42




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 42 / 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 66



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 4-7cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4cm, fàcil solució rebaixar-lo.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 4 graons del 20,5% de pendent (303x62cm). Practicable per part d'alguns usuaris

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x0,80m, pas de porta 56cm. Les portes obren cap a dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 42 / 2

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Av. Mistral, 68



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 8-11cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4cm, fàcil solució rebaixar-lo.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala inferior a 50cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació



Plànol detall - ILLA 43




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 43 / 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 73-75



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 4-10cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,90x0,80x0,50m, pas de porta 60cm. 2 portes enfrontades



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 43 / 2

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Vilamarí, 5-7



OBSERVACIONS GENERALS:

La porta de baix està tancada en clau i els 2 únics veïns que han contestat no han volgut baixar a obrir pel que no s'ha tingut accés per mesurar la rampa ni l'ascensor. Les informacions que es donen és del que s'ha pogut observar des de l'exterior.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa de fort pendent aparentment, alternativa als 4 graons fins a l'ascensor.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: No s'hi ha tingut accés. Previsiblement ascensor de dimensions no plenament accessibles.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 43 / 3

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel, 182



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 5-8cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 2cm, de fàcil solució rebaixar-lo.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 6 graons ascendents fins a l'ascensor, difícil solució immediata. Possibilitat de fer baixar ascensor fins cota vestíbul i/o instal·lar plataforma remunta-escales

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,60x0,95m, pas de porta 55cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 43 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel, 182 bis



OBSERVACIONS GENERALS:

L'únic veí que ha contestat no ha volgut obrir pel que no s'ha tingut accés a l'interior. Les informacions que es donen és del que s'ha observat des de l'exterior.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó variable de 3-7cm, e` se` tit asce` de` t des de vorera i a l'i` terior baixa 2cm, de fàcil solució rebaixar-lo

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Porta de dues fulles de 70cm. U` a d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: No s'hi ha ti` gut accés. Previsibleme` t asce` sor de dime` sio` s` o ple` ame` t accessibles.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 43 / 5

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel, 184



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 4-8cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 6cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 4 graons ascendents fins a l'ascensor, possibilitat de baixar l'ascensor fins al nivell del vestíbul. 7 graons ascendents més i 2 descendents fins a l'entresòl i no hi para l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,93x0,72m, pas de porta 57cm. Per entrar a l'ascensor hi ha un graó de 6cm en sentit ascendent. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 43 / 6

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel, 186



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 3-6cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 5cm, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 3 graons ascendents fins a l'ascensor, possibilitat de baixar l'ascensor fins al nivell del vestíbul. 7 graons ascendents més i 2 descendents fins als baixos (que són com un entresol) i no hi para l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,90x1,02m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 43 / 7

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel, 188-190



OBSERVACIONS GENERALS:

El porter ens informa que hi viu gent gran. Hi ha dos ascensors a la finca.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 4-6cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 70cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Plataforma remunta-escapes alternativa als 10 graons ascendents fins als ascensors.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Un fa 1,12x1,06m, pas de porta 60cm. L'altre 1,12x1,06m(0,76m fins al banc), pas de porta 55cm. Davant dels ascensors hi ha un ressalt de 6cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 25/08/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 43 / 8

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel, 192-194



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó variable de 8-12cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 5cm, de fàcil solució rebaixar-lo

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 60cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 7 graons ascendents fins a l'ascensor del 20,8% de pendent (5,75x1,20m).

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,30x0,75m, pas de porta 55cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 43 / 9

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Av. Mistral, 83



OBSERVACIONS GENERALS:

No ha contestat ningú en els diversos intents de visita. L'únic que s'ha pogut observar des de fora són el 1er i el 2on punt d'anàlisi, però per la tipologia de la finca en relació amb les finques veïnes es poden deduir els altres punts.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó a l'interior de 5cm, en sentit descendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: Forat d'escala previsiblement inferior a 40cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 43 / 10

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Av. Mistral, 81



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 4-6cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 3 cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 3 graons ascendents fins al nucli de comunicació vertical.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala inferior a 40cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 43 / 11

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Av. Mistral, 79



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: Graó a l'interior de 2cm, en sentit descendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 4 graons ascendents fins al nucli de comunicació vertical



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: Forat d'escala inferior a 40cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 43 / 12

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Av. Mistral, 77



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó variable de 14-18cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4cm.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 4 graons ascendents fins al nucli de comunicació vertical.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala inferior a 40cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació



Plànol detall - ILLA 44




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 1

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Entença 15-17



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Doble accés, un amb graó de 10 cm i l'altre de 14, ambdós en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó aïllat de 20cm.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta doble 68cm de pas, amb fulla exterior batent cap a l'exterior i interior doble batent cap a l'interior de cabina. Dimensions interiors de cabina 106x104cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Entença 13



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca en els diversos intents de visita. La porta és opaca pel que no s'ha pogut realitzar l'anàlisi al complet.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 11cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Altres



Comentaris: No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença 11



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4 cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Rampa de suau pendent en sentit descendent des de la porta fins a l'ascensor.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm de pas, dimensions interiors de la cabina 86x120cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença 9



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Paviment en format rampa de suau pendent en sentit descendent des de la porta fins a l'ascensor.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: Porta 80cm de pas, dimensions interiors de la cabina 98x108cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença 7



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 8cm en sentit ascendent des de la vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes


Comentaris: Porta doble cap a l'interior de 62cm de pas, dimensions interiors de la cabina 72x90cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença 5



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 3cm en sentit ascendent des de la vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta doble cap a l'interior de 60cm de pas, dimensions interiors de la cabina 80x100cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 7

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença 3



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 9cm en sentit ascendent des de la vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 76x110cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel 168



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 7-8cm per la part exterior i de 3-6cm per la banda interior de la porta. De fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de doble fulla 70+70cm. Per tal de que sigui accessible s'han d'obrir les dues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Plataforma remunta-escapes per salvar un desnivell de 4 graons fins a l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta doble batent cap a l'interior i 52cm de pas. Interior de cabina 67x128cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel 170



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa practicable davant de la porta en sentit ascendent des de la vorera. No es permet accés a l'intèrfon

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de doble fulla 70+70cm. Per tal de que sigui accessible s'han d'obrir les dues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 5cm per accedir a l'ascensor degut al marc inferior de la porta de planta de l'ascensor

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 60cm de pas i cabina 66x160cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 10

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel 172bis



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó aïllat >12cm.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa amb pendent >8% que salva el desnivell de 2 graons en sentit ascendent. No presenta passamà de suport ni barana i sòcol de seguretat. A més a més, hi ha una estora que dificulta el pas.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm de pas i cabina 130x75cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel 174



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Graó de 2cm en sentit ascendent i 6cm en sentit descendent després de la porta. S'ha habilitat una rampa pel costat interior en un lateral amb pendent >8%, sense barana i sense replà previ a la porta.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Dues portes exteriors: una principal amb un graó de 6cm en sentit descendent, i una secundària amb rampa practicable. També trobem una porta de vidre a l'interior del vestíbul abans d'arribar a l'ascensor. Totes correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: Porta 80cm de pas i cabina 95x117cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 12

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel 174bis



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 2 graons de 15+15cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta doble fulla de 73cm de pas. Per a que sigui accessible s'han d'obrir les dues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 5 graons en sentit ascendent des del pla del vestíbul fins a l'ascensor. Possibilitat d'instal·lar plataforma remunta-escapes en el cas que no es pugui fer baixar l'ascensor fins a cota vestíbul.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i cabina 107x87cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 13

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel 176



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó en sentit ascendent (6cm) i descendent (6cm) des de la vorera, fàcilment solucionable.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta doble fulla de 70cm de pas. Per a que sigui accessible s'han d'obrir les dues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 5 +4 graons en sentit ascendent des del pla del vestíbul fins a l'ascensor. Possibilitat d'instal·lar plataforma remunta-escals en el cas que no es pugui fer baixar l'ascensor a cota vestíbul.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 63cm de pas i cabina 112x65cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel 178



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta doble fulla de 70cm de pas. Per a que sigui accessible s'han d'obrir les dues fulles.



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm de pas i cabina 116x76cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel 180



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: S'ha habilitat una rampa en part de l'accés com a alternativa al graó existent. No s'ha realitzat bé l'enrassat amb el paviment pel que hi ha un ressalt a l'inici de la rampa.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: En aquesta finca existeixen dos nuclis d'escala: l'escala A té una rampa com a recorregut alternatiu practicable del 14% de pendent fins a l'ascensor, i l'escala B és a cota de vestíbul, sense majors observacions.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i cabina 100x85cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 17

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Floridablanca 10



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 0-6cm i 4cm segons si mesurat des de l'exterior o l'interior de la finca, respectivament

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta doble fulla, 68 cm de pas. Per tal de que sigui accessible s'han d'obrir les dues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 4 graons en sentit ascendent des de la cota de vestíbul. És factible la instal·lació de plataforma remunta-escales en el cas que no es pugui fer baixar l'ascensor a cota vestíbul

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 56cm de pas i cabina 86x110cm. A més a més, la porta de planta presenta un marc inferior que dificulta el pas

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 44 / 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Floridablanca 12-16



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca després de la segona porta.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó (0-5cm) en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Porta exterior i porta interior prèvies al vestíbul correcte; sense major observacions.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres


Comentaris: No s'ha pogut accedir a l'ascensor



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació



- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 45




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 1

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Rocafort 19



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 5cm, tant per la banda exterior com per la part interior de la porta; de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de 60cm de pas, sobre marc practicable de fusta en porta de dues fulles batents, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 4+1 graons en sentit ascendent fins arribar al replà on es troba l'ascensor. Hi ha la possibilitat d'instal·lar una plataforma remunta-escals si s'elimina la segona porta interior.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 82x94cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Rocafort 15



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó >12cm, en sentit ascendent des de la vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Rampa descendent des del pla del vestíbul amb una pendent del 11%, sense passamans de suport



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 96x88cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Rocafort 11



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la segona porta interior, pel que l'anàlisi s'ha realitzat segons el que s'ha pogut observar des de la porta de vidre.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 9cm, en sentit ascendent des de la vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Hi ha una segona porta a l'interior del vestíbul. Ambdues correctes, sense major observacions.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No s'ha pogut accedir a la segona porta interior, tot i que la finca sí té ascensor, no s'han pogut comprovar les mides.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Rocafort 9



OBSERVACIONS GENERALS:

Hi ha una veïna d'edat avançada que puja sense problemes fins a l'habitatge amb la cadira.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta doble fulla de 70cm de pas, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 60cm de pas i dimensions interiors de cabina 60x109cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 29/9/2017

Inspector: Maria Garcia


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Rocafort 7



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa practicable ascendent des de la vorera just davant de la porta

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta doble fulla de 70cm de pas, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Doble porta, una practicable cap a l'exterior, i una doble cap a l'interior de cabina, deixant 49cm de pas i dimensions interiors de cabina 54x110cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Rocafort 3-5



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca en els diversos intents de visita. L'anàlisi es realitza segons el que es pot observar a través del vidre de la porta.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 8cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca, però pel model antic d'ascensor i les característiques de les finques similars, es suposa que és de dimensions reduïdes.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/7

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Paral·lel 148



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Hi ha una rampa de pendent >10% just davant de la porta. No es permet l'accés a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta doble fulla de 65cm de pas, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 87x105cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 8

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel 150



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 6cm i 5cm segons si mesurat des de l'exterior i interior de la finca respectivament. De fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Possibilitat d'instal·lar una plataforma remunta-escals en el cas que no es pugui fer baixar l'ascensor fins a cota vestíbul.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 65cm de pas i dimensions interiors de cabina 77x100cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 9

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel 150 BIS



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca en els diversos intents de visita. L'anàlisi es realitza segons el que es pot observar a través del vidre de la porta.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: Petit graó de 2cm tant per la banda exterior com per la part interior. De fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Possibilitat d'instal·lar una plataforma remunta-escapes en el cas que no es pugui fer baixar l'ascensor fins a cota vestíbul.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca, pel que no s'ha pogut comprovar com és l'ascensor

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 10

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel 152



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca en els diversos intents de visita. L'anàlisi es realitza segons el que es pot observar a través del vidre de la porta.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó 16cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Possibilitat d'instal·lar una plataforma remunta-escapes en el cas que no es pugui fer baixar l'ascensor fins a cota vestíbul.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca, pel que no s'ha pogut comprovar com és l'ascensor

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel 154



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 9cm i 2cm segons si mesurat des de l'exterior o interior.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Previsió de plataforma remunta-escapes per accedir al primer replà d'escapes on arriba l'ascensor (la finca es troba en obres).



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 60cm de pas i dimensions interiors de cabina 84x110cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel 156



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca en els diversos intents de visita. L'anàlisi es realitza segons el que es pot observar a través del vidre de la porta.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa practicable en sentit ascendent des de la vorera just davant de la porta d'accés

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Plataforma remunta-escapes per salvar els 4 graons previs a l'ascensor

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca, pel que no s'ha pogut comprovar com és l'ascensor

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel 158



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 3cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 95x87cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Sí - accés des de carrer a peu pla




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 14

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: Av. Paral·lel 158BIS - 160



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Rampa en sentit ascendent des de la vorera, amb replà previ davant la porta.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 97x87cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel 164-166



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca en els diversos intents de visita. L'anàlisi es realitza segons el que es pot observar a través del vidre de la porta.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 8cm en sentit ascendent i 4 en sentit descendent des de la vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca, pel que no s'ha pogut comprovar com és l'ascensor

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Tamarit 88



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 5cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de 53cm de pas, sobre marc inferior de fusta en porta de dues fulles, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles grans de fusta.

3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 105x55cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 17

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: Tamarit 90



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3cm tant per la banda exterior com per la part interior. De fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta doble fulla, de 60cm de pas, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles grans de fusta.

3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Estretament de pas puntual de 60cm.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 65cm de pas i dimensions interiors de cabina 86x100cm i rampa practicable

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Tamarit 92-94



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Come`taris: Rampa practicable e` se`tit asce`de`t des de la vorera just dava`t de la porta. No es permet accés a l'i` tèrfo`.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: Porta 63cm de pas i dime`sio`s i`teriors de cabi`a 80x112cm i rampa practicable

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 19

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Tamarit 96



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa practicable en sentit ascendent des de la vorera just davant de la porta. No es permet accés a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Hi ha una segona porta interior. Ambdues correcte; sense major observacions

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 100x80cm i rampa practicable

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 20

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Tamarit 98



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent des de la vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Porta interior correcte; sense major observacions

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



Comentaris: Forat d'escala 120x120.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 45/ 21

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Tamarit 100



OBSERVACIONS GENERALS:

A la finca hi viu una persona gran que no pot pujar i baixar amb la cadira per l'ascensor, i per tant, guarden la cadira a un petit local a pla de vestibul per sortir al carrer.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent des de la vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de ferro, molt pesada

3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 60cm de pas, dimensions interiors de cabina 110x58cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --


Dia de visita: 29/9/2017

Inspector: Maria Garcia

PRIORITAT ALTA


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació



- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 46




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Calàbria 17



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Graó de 12cm i rampa practicable just davant la porta sense replà previ. No es permet accés a l'interfon

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa practicable 11% de pendent amb passamans a ambdós costats.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta d'ascensor 70cm i dimensions interiors de cabina 100x115cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 2

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Calàbria 13-15



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 6cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Porta exterior i interior. Les dues correctes sense major observacions.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta d'ascensor 70cm i dimensions interiors de cabina 85x105cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Calàbria 11



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Porta exterior i interior. Les dues correctes sense major observacions.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta d'ascensor 70cm i dimensions interiors de cabina 95x85cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Calàbria 9



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la finca en els diversos intents de visita. L'anàlisi es realitza segons el que es pot observar a través del vidre de la porta

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa practicable en sentit ascendent des de la vorera, prèvia a la porta sense replà. No es permet l'accés a l'interfon

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Porta exterior doble i interior d'una fulla. Les dues correctes sense major observacions.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa practicable amb pendent >8% i barana a la banda exterior.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: La finca sí té ascensor però es desconeixen les mides ja que no s'ha pogut accedir-hi.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 5

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Calàbria 3



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 8cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Rampa esglaonada de 4 graons en sentit descendent per accedir a l'ascensor



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70. Mides interiors de cabina 85x95cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel 134



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Rampa accessible en sentit ascendent des de la vorera, permetent un replà previ a la porta.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa practicable sense passamans de suport sense barana ni sòcol de protecció per salvar un graó aïllat que hi ha al vestíbul

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70 i dimensions interiors de cabina 95x105cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 7

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel 136



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut passar de la segona porta d'accés en els diversos intents de visita. L'anàlisi es realitza segons el que es pot observar a través de la porta

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó 13cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Porta exterior i interior, les dues correctes; sense major observacions.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa practicable sense passamans de suport sense barana ni sòcol de protecció per salvar un graó aïllat que hi ha al vestíbul

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: Sabem que a la finca hi ha ascensor però no s'ha pogut accedir a la segona porta per poder prendre les mides.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 8

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Av. Paral·lel 138



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: Per tal de que l'accés fins a la porta sigui a peu pla, s'ha modificat la vorera de la via pública.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 9

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel 140



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 3 cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala 70x150cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel 142



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 3 cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa practicable sense barana i pendent >10% per salvar els dos graons aïllats existents del vestíbul



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 11

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Paral·lel 144



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 9 cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 6 graons en sentit ascendent fins al primer replà on arriba l'ascensor. No és possible fer-lo arribar a la cota de vestíbul; es podria valorar instal·lar una plataforma remunta-escals.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70 i dimensions interiors de cabina 75x80



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Paral·lel 146



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: *Plataforma remunta-escapes per poder accedir al primer replà on arriba l'ascensor.*



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: *Porta 70 i dimensions interiors de cabina 97x100*



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Manso 2



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la finca en els diversos intents de visita. L'anàlisi es realitza segons el que es pot observar a través del vidre de la porta

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 8cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa practicable amb barana a un dels costats i pendent >10%.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: No s'ha pogut accedir a la finca i comprovar si hi ha ascensor i com és



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 14

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Manso 4



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 3cm en sentit ascendent i descendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 5 graons en sentit ascendent previs al nucli d'escala.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 16

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Manso 8



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la finca en els diversos intents de visita. L'anàlisi es realitza segons el que es pot observar a través del vidre de la porta

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó > 12cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Porta exterior i interior, ambdues correctes, sense majors observacions.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: La finca té ascensor però no s'ha pogut accedir per comprovar les mides.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 46 / 17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Manso 14



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa sense baranes amb pendent >10% per salvar el graó aïllat del vestíbul



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm i dimensions interiors de la cabina 90x120cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació



- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 47




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 1

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Viladomat 21 / Parlament 20



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 13cm en sentit ascendent i 3cm en sentit descendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala 60x120cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 2

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Viladomat 19



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 6cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala 65x120cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 3

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Viladomat 17



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut entrar a la finca en cap de les dues visites. Una veïna passava pel carrer i m'ha comentat que a la finca no hi viu gaire gent, i m'ha confirmat que no hi ha ascensor. L'anàlisi es fa segons el que es pot observar des del carrer.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 6cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: No s'ha pogut entrar a la finca en cap de les dues visites, però des de la porta es dedueix que no hi ha espai per fer baixar l'ascensor a la cota del vestíbul.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 4

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Viladomat 15



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 27cm en sentit ascendent i 6cm en sentit descendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala 60x120cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 5

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Viladomat 13



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 20cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 6

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Viladomat 11



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 7cm en sentit ascendent i 3 en sentit descendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Dos graons aïllats en sentit ascendent des de la porta.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Ascensor de dimensions MOLT REDUÏDES, amb una porta de 46cm de pas i una cabina de 52x136cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 7

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Viladomat 9



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: *Dos graons aïllats en sentit ascendent des de la porta.*



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 8

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: Viladomat 3-5-7



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: *Suau pendent <8% en sentit descendent amb passamans de suport en ambdos costats.*

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: *Finca amb 3 nuclis: Pel nucli A s'ha de fer un transbord fins a la primera planta i canviar a l'ascensor B i C. Tots els ascensors són iguals amb una porta de 70cm de pas i dimensions interiors 90x93cm.*

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Viladomat 1 / Paral·lel 118



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Per arribar a l'ascensor cal transitar per una rampa en sentit ascendent i pendent >8% i més de 3m de longitud, amb passamà en un sol costat



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 80cm i dimensions interiors de cabina 80x90cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Paral·lel 120-122



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 3cm en sentit ascendent i tot seguit rampa de suau pendent fins just davant de la porta i ocupant tota l'amplada

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Finca amb 3 ascensors, tots iguals. Porta 80 i interior 90x100cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Paral·lel 122bis



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 3cm en sentit ascendent.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa en sentit ascendent i pendent 12%, amb barana en un sol costat

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta ascensor 65cm de pas i cabina dimensions interiors 90x102cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Paral·lel 124



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa amb fort pendent en sentit ascendent des de la vorera just davant de la porta d'accés, com a alternativa al graó existent

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Porta doble fulla.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa en sentit ascendent i pendent 12% amb barana només al costat exterior, com a alternativa als 4 graons existents

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta doble d'ascensor 60cm de pas, la primera porta s'obra batent cap a l'exterior i la segona és de doble fulla batent cap a l'interior de la cabina. Les dimensions interiors són de 86x103cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Paral·lel 124bis



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta 72cm de pas. Per tal de que sigui accessible s'han d'obrir les dues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 55cm de pas i dimensions interiors de cabina 75x120cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Paral·lel 126



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta 70cm de pas. Per tal de que sigui accessible s'han d'obrir les dues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 78x90cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Paral·lel 126bis



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 72x95cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 16

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: Paral·lel 128



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 85x78cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Paral·lel 130



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 6cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 72x85cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Paral·lel 130bis



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Rampa practicable en sentit ascendent des de la vorera just davant de la porta i ocupant tota l'amplada

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa practicable amb pendent >8% en sentit ascendent des de la porta, mab barana només en el costat exterior

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70 dimensions interiors de cabina 75x85cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 19

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Parlament 2



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 6cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: Porta 80cm i dimensions interiors de cabina 100x120cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 20

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Parlament 4



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 7cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta 70cm de pas.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Pas estret puntual de camí a l'ascensor, entre l'escala i la paret, de 70cm.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 103x83cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 21

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Parlament 6



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Come`taris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Come`taris: L'accés a l'ascensor és al nivell de l'entresòl. En cas que no sigui possible fer-lo arribar fins a nivell de vestíbul, valorar la possible instal·lació d'una plataforma remunta-escala o similar.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: Porta 60cm de pas i dime`sio`s interiors de cabi`a 118x77cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 22

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Parlament 8



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 8cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: L'accés a l'ascensor és al nivell de l'entresòl. En cas que no sigui possible fer-lo arribar fins a nivell de vestíbul, valorar la possible instal·lació d'una plataforma remunta-escals o similar.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 55cm de pas i dimensions interiors de cabina 90x75cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 23

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Parlament 10



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 3cm en sentit ascendent i 5cm en sentit descendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Estrangulament del pas entre l'escala i la paret de 70cm abans d'arribar a l'ascensor. L'espai previ a l'ascensor no té 120cm d'ample.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 62cm de pas i dimensions interiors de cabina 90x75cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 24

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Parlament 12



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó 3cm e` se`tit asce`de`t i 7cm e` se`tit desce`de`t des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Come`taris: L'accés a l'asce`sor és des del`ivell e` tresòl. E` cas que`o sigui possible fer-lo arribar fi`s a`ivell de vestíbul, valorar la possible la i` stal-lació d'u` a plataforma remu`ta-escales o similar.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: Porta 70cm i dime`sio`s i`teriors de cabi` a 75x75cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 25

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Parlament 14



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 3cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 60cm i dimensions interiors de cabina 85x60cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 26

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Parlament 16



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 5cm en sentit ascendent i 10cm descendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta 73cm de pas.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 65cm i dimensions interiors de cabina 90x70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 47 / 27

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Parlament 16



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent i 4cm descendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació



Plànol detall - ILLA 48




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Marquès de Campo Sagrado, 17 - Comte Borrell 18



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 5cm i 3cm segon si mesurat des de l'exterior i interior respectivament. De fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa de suau pendent i amb barana a un sol costat com alternativa als dos graons a l'interior de vestíbul

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de la cabina 107x90cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Comte Borrell 9-15



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de més de 12cm, en sentit ascendent des de vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Porta exterior i porta interior, ambdues correctes sense major observacions.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 97x95cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 3

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Comte Borrell 7



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm, mesurat tant des de la banda exterior com la banda interior de la porta. De fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 2 graons aïllats per arribar fins al nucli d'escala.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: El forat d'escala té unes dimensions de 70x130cm i no és possible posar-hi ascensor ja que l'escala continua cap al semisoterrani en sentit descendent des del vestíbul, ocupant l'espai del forat d'escala.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 4

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Comte Borrell 5



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 9cm i 5cm segons si mesurat des de l'exterior i interior de la porta respectivament. De fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 2 graons aïllats per arribar fins al nucli de comunicació vertical. A més a més, afegir que l'ascensor no arriba a cota vestíbul sinó que la primera parada la realitza en el primer replà d'escapes

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Ascensor de dimensions molt reduïdes amb 50cm de pas de porta i interior de cabina 53x112cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Avda. Paral·lel 102



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la finca en els diversos intents de visita. L'anàlisi es realitza segons el que es pot observar des del vidre de la porta

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm, en sentit descendent des de la vorera, a partir de la porta cap a l'interior del vestíbul.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Plataforma remunta-escala per salvar els 4 graons previs a l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No s'ha pogut comprovar les mesures de l'ascensor

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 6

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Avda. Paral·lel 104



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3cm, en sentit descendent des de la vorera, a partir de la porta cap a l'interior del vestíbul.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 5 graons per arribar fins l'ascensor. Possibilitat d'instal·lar una plataforma remunta-escapes, en el cas que no es pugui fer baixar l'ascensor fins a cota vestíbul

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 135x70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 7

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Avda. Paral·lel 106



OBSERVACIONS GENERALS:

Finca simètrica a Paral·lel 108. L'accés a l'ascensor és a la planta entresòl degut a l'existència de l'accés d'un pàrquing a la mateixa finca. Una veïna comenta que s'ha intentat repetidament posar ascensor, però l'Ajuntament ho denega perquè hi ha una sortida d'emergència de la finca del costat, actualment en desús

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 14cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: L'accés fins a les escales és a peu pla, però l'ascensor realitza la primera parada a la planta d'entresòl, pel que cal superar un tram d'escales. Valorar instal·lar una plataforma remunta-escales o un elevador vertical com s'ha fet a la finca simètrica de l'Av. Paral·lel 108

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 90x100cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Avda. Paral·lel 108



OBSERVACIONS GENERALS:

Finca simètrica a Paral·lel 106.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó de 4cm e` se`tit asce`de`t des de la vorera i ca`tell arrodo`it.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Come`taris: L'accés a l'asce`sor es realitza des de l'e`tresòl i aquest`o es pot fer baixar fi`s a cota vestíbul per problema de`o coi`cidè`cia d'ubicació. Per aquest motiu s'ha habilitat u`mu`tacàrregues per comu`icar el vestíbul de cota carrer amb el vestíbul de cota e` tresòl. Nota: el mu`tacàrregues`o té porta i`terior.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: Porta 80cm de pas i dime`sio`s i`teriors de cabi`a 90x100cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Avda. Paral·lel 110-112



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm en sentit ascendent des de la vorera. No es permet replà previ a la porta

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Porta situada en diagonal respecte el replà (pel que queda un replà triangular incorrecte)

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa practicable >10% de pendent, amb passamans de suport en ambdós costats

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 93x103cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 10

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Avda. Paral·lel 114



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: S'ha envaït part de la vorera per deixar a peu pla l'accés

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Rampa pendent 8%, amb replans diàmetre <120cm i passamans de suport en ambdós costats

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dos ascensors per escala A i B, idèntics, amb porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 94x128cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Avda. Paral·lel 116



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: *El paviment del vestíbul és en format rampa en sentit ascendent amb pendent 12% i passamà a un sol costat*



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: *Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 112x102cm.*



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 12

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Marquès de Campo Sagrado 6



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: Forat d'escala insuficient (120x40cm)



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 13

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Marquès de Campo Sagrado 8



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 10 cm i 13 cm segons si mesurat des de l'exterior i interior respectivament. De fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de ferro molt pesada de 70cm de pas

3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Estretament puntual del pas a 60cm degut al primer esglau de l'escala. Espai molt reduït davant l'ascensor de 70cm d'amplada.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 65cm de pas i dimensions interiors de cabina 70x85cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 14

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Marquès de Campo Sagrado 10



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 7cm i 10cm segons si mesurat des de l'exterior i interior respectivament. De fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de ferro molt pesada de 68cm de pas

3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Estretament puntual del pas a 58cm degut al primer esglau de l'escala. Espai molt reduït davant l'ascensor de 70cm d'amplada.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - a replans d'escala (i no a portes d'accés a vivendes)



Comentaris: Ascensor de dimensions reduïdes amb porta doble cap a l'interior de 52cm de pas i dimensions interiors de cabina 75x90cm. L'ascensor no arriba als replans d'accés a habitatges.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Marquès de Campo Sagrado 12-14



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa del 8% en sentit ascendent des de la vorera just davant de la porta. No es permet accés a l'interfon

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Plataforma remunta-escala per salvar el desnivell de 6 graons que hi ha entre la cota de vestíbul fins a l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 60cm de pas i dimensions interiors de cabina 97x85cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 48 / 16

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Marquès de Campo Sagrado 16



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 15cm tant per la banda exterior com la banda interior de la porta. De fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 3 graons en sentit ascendent des de la cota de vestíbul per arribar al nucli de comunicació vertical.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



Comentaris: Forat d'escala hàbil (dimensions 128x123cm) amb la pre-instal·lació per l'ascensor (reixa metàl·lica amb portes a tots els replans d'accés a habitatges).

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No



Comentaris: --


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació



- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 49




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 1

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Ronda Sant Pau 15



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 7cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 3 graons en sentit ascendent per arribar a l'ascensor. No es veu factible fer-lo arribar a cota de vestíbul, pel que caldria estudiar la possibilitat d'instal·lar una plataforma remunta-escals o similar

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta de 64cm de pas i dimensions interiors de cabina 70x90cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Ronda Sant Pau 13



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 9cm i 14 segons si mesurat des de l'exterior i interior respectivament

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Estretament puntual del pas a 70cm d'amplada.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta de 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 97x87cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 3

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Ronda Sant Pau 11



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 8cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: De ferro, pesada.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: L'ascensor no arriba a cota vestíbul sinó que para al primer replà d'escales, pel que cal superar el primer tram de 6 graons. Valorar instal·lar una plataforma remunta-escales en el cas que no es pugui fer baixar l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta de 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 112x83cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 4

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Ronda Sant Pau 9



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de ferro, pesada.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Per accedir fins al nucli de comunicació vertical cal superar dos graons aïllats, més a més l'ascensor para en el primer replà d'escalas, pel que cal superar uns altres 4 graons. Valorar opció de fer baixar ascensor fins cota vestíbul.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta de 60cm de pas i doble porta practicable que s'obre cap a l'interior. Dimensions interiors de cabina 85x115cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 5

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Ronda Sant Pau 7



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de ferro, pesada.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: A peu pla per arribar fins les escales, però no fins l'ascensor que està ubicat en el pati interior

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - a replans d'escala (i no a portes d'accés a vivendes)



Comentaris: L'ascensor està situat en el pati interior (la primera parada a cota entresòl) i serveix entre plantes (no directament a portes d'habitatges) pel que sempre cal superar un tram de graons. A més a més és de dimensions reduïdes (cabina 97x72cm i porta de 70cm de pas)

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Pau 5



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3cm tant si mesurats per la banda exterior com la part interior de la porta. De fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de ferro (pesada) de doble fulla. El pas de la porta és de 65cm d'ample, però es poden obrir les dues fulles per tal que sigui accessible.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Plataforma remunta-escapes per arribar fins a l'ascensor, salvant un desnivell de 8 graons.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta de 70cm de pas. Dimensions interiors de cabina 120x60cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 7

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Ronda Sant Pau 3



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3cm i 10cm segons si mesurat des de l'exterior o interior de la porta respectivament

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala 20x120cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 8

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Avda. del Paral·lel 82



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent des de la vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala 25x120cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 9

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Avda. del Paral·lel 84



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent des de la vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala 40x110cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 10

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: Avda. del Paral·lel 86



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Accés a través de tres portes: exterior tipus tanca baixa, exterior de ferro i interior de fusta. Totes correctes, sense major observacions.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 2 ascensors amb Porta 70cm de pas, dimensions interiors de cabina 100x90cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 11

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Avda. del Paral·lel 88



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó 13cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: L'ascensor arriba a la planta entresòl, pel que cal superar un tram d'escales. No es veu factible fer-lo arribar a cota de vestíbul, pel que caldria estudiar la possibilitat d'instal·lar una plataforma remunta-escales o similar

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 100x88cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 12

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Avda. del Paral·lel 90



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 13

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Avda. del Paral·lel 92



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 60cm de pas, dimensions interiors de cabina 60x90cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 14

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Avda. del Paral·lel 94



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Existència d'un graó aïllat de més de 12cm per arribar al nucli de comunicació vertical



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: Una veïna comenta que s'ha demanat pressupost per instal·lar ascensor al pati (situat a cota entresòl). De totes maneres caldria resoldre un recorregut accessible/practicable fins al pati



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 15

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Avda. del Paral·lel 96



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 14cm en sentit ascendent des de la vorera i rampa en sentit descendent del 14% per la banda interior.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Porta exterior i porta interior; ambdues correctes, sense major observacions

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 110x90cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Avda. del Paral·lel 98



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa 6% fins a la porta (2m de llarg sense replà previ a la porta)

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Porta exterior i porta interior; ambdues correctes, sense major observacions

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: El recorregut fins a l'ascensor és accessible des de la cota de vestíbul, mentre que per accedir a l'escala hi ha un recorregut accessible mitjançant una rampa del 6%

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 94x80cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Aldana 4



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 4 cm en sentit ascendent des de la vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 65cm de pas i dimensions interiors de cabina 70x80cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 18

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Aldana 6



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 112x76cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 19

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Aldana 8



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 3cm en sentit ascendent des de la vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 20

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Aldana 10



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó 4cm e` se`tit asce`de`t des de la vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Come`taris: L'asce`sor es troba a la pla`ta d'e` tresòl i`o es veu factible, de primeres, fer-lo baixar fi` s a la cota de vestíbul` i` stal·lar plataforma remu`ta-escales com a recorregut alter` atiu.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: Porta 70cm de pas i dime`sio`s i`teriors de cabi` a 80x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 49/ 21

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Aldana 12



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 11cm en sentit ascendent des de la vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa practicable >8% sense barana de protecció per la banda exterior, però amb sòcol de seguretat i passamà per la banda interior.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 75x90cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --